


PLEITEN, PECH UND PANNEN



Für Fahrräder zu steil



U-Profil-Fahrrad-Schiene fehlt immer noch



Aufzug ständig „außer Betrieb“



Schlecht beleuchtete Unterführung



Bahnhofstraße zu wenig Lampen




Fahrkartenautomat ohne Regenschutz



Wasser in der Unterführung



Ungesicherte Stelle (Stockhausenstraße)



Für Rollstuhlfahrer ein Problem

Bahnhof Mörfelden viel Geld für den Umbau aber viele Probleme

Wer mit dem Zug vom Mörfelder Bahnhof fahren möchte, hat oft so manches Abenteuer zu bestehen. Nasse Füße, schlechte Beleuchtung, defekter Aufzug, ungesicherte Ecken, unzumutbare Erreichbarkeit für Fahrradfahrer, für Personen mit Kinderwagen, mit Rollator oder Rollstuhl.

Auch nach der Umgestaltung der Bahnhofsanlage im Stadtteil Mörfelden nehmen die Beschwerden nicht ab.

Bürger sind enttäuscht, verärgert und verlangen Abhilfe.

Wir bleiben dran!

DKP 
LINKE LISTE